



Punkty lutownicze rozszerzyć
na wymagany wymiar.

Szablon - Etykieta



X = Średnica otworu
mocującego.

Y = Średnica ukretnu.

Podkładka centrująca