



Punkty lutownicze rozszerzić  
na wymagany wymiar.

**Szablon - Etykieta**



X = Średnica otworu  
mocującego.

Y = Średnica ukretnu.

**Podkładka centrująca**